# 前面板总览




表 1-1 前面板说明

表 1-1 前面依见为			
编号	说明	编号	说明
1	菜单控制键	11	电源键
2	LCD	12	USB HOST 接口
3	多功能旋钮	13	水平控制区
4	功能菜单键	14	功能菜单设置软键
5	导航旋钮	15	垂直控制区
6	全部清除键	16	模拟通道输入区
7	波形自动显示	17	波形录制/回放控制键
8	运行/停止控制键	18	触发控制区
9	单次触发控制键	19	外触发输入端
10	内置帮助/打印键	20	探头补偿器输出端/接地端

## 后面板总览




图 1-10 后面板总览

#### 1. 手柄

垂直拉起该手柄,可方便提携示波器。不需要时,向下轻按手柄即可。

#### 2. LAN

通过该接口将示波器连接到网络中,对其进行远程控制。本示波器符合 LXI-C 类 仪器标准,可快速搭建测试系统。

#### 3. USB DEVICE

通过该接口可连接 PictBridge 打印机以打印波形数据,或连接 PC,通过上位机软件对示波器进行控制。

#### 4. 触发输出

示波器产生一次触发时,可通过该接口输出一个反映示波器当前捕获率的信号。

#### 5. 锁孔

可以使用安全锁(请用户自行购买)通过该锁孔将示波器锁定在固定位置。

#### 6. AC 电源插孔

AC 电源输入端。本示波器的供电要求为 100-240 V, 45-440 Hz, CAT II。请使用附件提供的电源线将示波器连接到 AC 电源中。按下前面板电源键即可开机。


#### 7. 保险丝

如需更换保险丝,请使用符合规格的保险丝。本示波器的保险丝规格为 250V, T2A。

1-12 DS2000 用户手册

# 前面板功能概述

### 垂直控制



CH1、CH2:模拟输入通道。2个通道标签用不同颜色标识,并且屏幕中的波形和通道输入连接器的颜色也与之对应。按下任一按键打开相应通道菜单,再次按下关闭通道。

MATH: 按下该键打开数学运算菜单。可进行加、减、乘、除、FFT、逻辑、高级运算。

REF: 按下该键打开参考波形功能。可将实测波形和参考波形比较,以判断电路故障。

垂直 **◎ POSITION**: 修改当前通道波形的垂直位移。顺时针转动增大位移,逆时针转动减小位移。修改过程中波形会上下移动,同时屏幕左下角弹出的位移信息(如




) 实时变化。按下该旋钮可快速将垂直位移归零。

**垂直 ◎ SCALE**: 修改当前通道的垂直档位。顺时针转动减小档位,逆时针转动增大档位。修改过程中波形显示幅度会增大或减小,同时屏幕下方的档位信息(如

1 = 500mV ) 实时变化。按下该旋钮可快速切换垂直档位调节方式为"粗调"或"微调"。

**Decode1**、**Decode2**:解码功能按键。按下相应的按键打开解码功能菜单。DS2000 支持并行解码和协议解码。

### 水平控制



MENU: 按下该键打开水平控制菜单。 可开关延迟扫描功能, 切换不同的时 基模式, 切换档位的微调或粗调, 以 及修改水平参考设置。

水平 ◎ SCALE: 修改水平时基。顺时针转动减小时基, 逆时针转动增大时基。修 改过程中, 所有通道的波形被扩展或压缩显示, 同时屏幕上方的时基信息(如


H 5.000ns ) 实时变化。按下该旋钮可快速切换至延迟扫描状态。

水平 ② POSITION:修改触发位移。转动旋钮时触发点相对屏幕中心左右移动。 修改过程中, 所有通道的波形左右移动, 同时屏幕右上角的触发位移信息(如

D 5.80000000ns

)实时变化。按下该旋钮可快速复位触发位移(或延迟扫描位移)。

### 触发控制



MODE: 按下该键切换触发方式为 Auto、Normal 或 Single, 当前触发方式对应的状态背灯会变亮。

触发 ◎ LEVEL: 修改触发电平。顺时针转动增大 电平, 逆时针转动减小电平。修改过程中, 触发电平 线上下移动,同时屏幕左下角的触发电平消息框(如

) 中的值实时变化。按下该旋钮 可快速将触发电平恢复至零点。

MENU: 按下该键打开触发操作菜单。本示波器提供丰富的触发类型。

FORCE: 在 Normal 和 Single 触发方式下,按下该键将强制产生一个触发信号。

1-14 DS2000 用户手册

### 全部清除



按下该键清除屏幕上所有的波形。如果示波器处于"RUN" 状态,则继续显示新波形。

### 运行控制



按下该键将示波器的运行状态设置为"运行"或"停止"。 "运行"状态下,该键黄灯点亮。 "停止"状态下,该键红灯点亮。

### 单次触发



按下该键将示波器的触发方式设置为"Single"。单次触发方式下,按FORCE 键立即产生一个触发信号。

### 波形自动显示



按下该键启用波形自动设置功能。示波器将根据输入信号自动调整垂直档位、水平时基以及触发方式,使波形显示达到最佳状态。注意:应用自动设置要求被测信号的频率不小于50 Hz,占空比大于1%,且幅度至少为20 mVpp。如果超出此参数范围,按下该键后会弹出"Auto失败!"消息框,而且菜单可能不显示快速参数测量功能。

### 多功能旋钮



#### 调节波形亮度:


非菜单操作时(菜单隐藏),转动该旋钮可调整波形显示的亮度。亮度可调节范围为 0%至 100%。顺时针转动增大波形亮度,逆时针转动减小波形亮度。按下旋钮将波形亮度恢复至 50%。

也可按 **Display** → 波形亮度,使用该旋钮调节波形亮度。

#### 多功能旋钮: (操作时,背灯变亮)

菜单操作时,按下某个菜单软键后,转动该旋钮可选择该菜单下的子菜单,然后按下旋钮可选中当前选择的子菜单。还可以用于修改参数、输入文件名等。


### 导航旋钮



对于某些可设置范围较大的数值参数, 该旋钮提供了快速调节/定位的功能。顺 时针(逆时针)旋转增大(减小)数值; 内层旋钮可微调,外层旋钮可粗调。 例如,在回放波形时,使用该旋钮可以 快速定位需要回放的波形帧("当前帧" 菜单)。类似的菜单还有触发释抑、脉宽 设置、斜率时间等。

1-16 DS2000 用户手册

### 功能菜单



Measure: 按下该键进入测量设置菜单。可设置测量设置、全部测量、统计功能等。按下屏幕左侧的 MENU,可打开 24 种波形参数测量菜单,然后按下相应的菜单软键快速实现"一键"测量,测量结果将出现在屏幕底部。

**Acquire**:按下该键进入采样设置菜单。可设置示波器的获取方式、存储深度和抗混叠功能。


**Storage**:按下该键进入文件存储和调用界面。可存储的文件类型包括:轨迹存储、波形存储、设置存储、图像存储和 CSV 存储。支持内、外部存储和磁盘管理。

**Cursor**:按下该键进入光标测量菜单。示波器提供手动测量、追踪测量和自动测量三种光标模式。

**Display**:按下该键进入显示设置菜单。设置波形显示类型、余辉时间、波形亮度、屏幕网格、网格亮度和菜单保持时间。

Utility: 按下该键进入系统功能设置菜单。设置系统相关功能或参数,例如接口、扬声器、语言等。此外,还支持一些高级功能,例如通过/失败测试、波形录制和打印设置等。

### 波形录制



**录制**:按下该键开始波形录制,按键背灯为红色。此外,打开录制常开模式时,该按键背灯点亮。

**回放/暂停**:在停止或暂停的状态下,按下该键回放波形,再次按下该键暂停回放,按键背灯为黄色。

停止: 按下该键停止正在录制或回放的波形, 按键背灯为橙色。

### 打印



按下该键执行打印功能或将屏幕保存到 U 盘中。若当前已连接 PictBridge 打印机,并且打印机处于闲置状态,按下该键将执行打印功能。若当前未连接打印机,但连接 U 盘,按下该键则将屏幕图形以".bmp"格式保存到 U 盘中(若当前存储类型为图像存储时,会以指定的图片格式保存到 U 盘中)。同时连接打印机和 U 盘时,打印机优先级较高。

1-18 DS2000 用户手册